



2009001885A



检测  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 (CCC) 安全试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QS)

申请编号: A2010CCC0308-906694

产品名称: 低压熔断器座 (圆筒形帽熔断器座)

型号: RT29-32(R015)

检测机构: 上海电器设备检测所



## 安全型式试验报告

样品名称: 低压熔断器座 (圆筒形帽  
熔断器座)

型号规格: RT29-32(RO15)

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 11 台

样品来源: 工厂送样

样品状况: 良好

样品生产序号: /

收样日期: 2010-07-30

完成日期: 2010-08-25

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正  
泰工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公  
司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象白塔  
王工业区

试验依据标准: GB/T13539.2-2008《低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的  
熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 I》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT29-32(RO15)

Un: AC500V


In: 32A

额定分断能力: 50kA

主检: 庄晓丽 签名: 庄晓丽 日期: 2010.10.21

审核: 易 颖 签名: 易颖 日期: 2010.10.21

签发: 朱 刚 签名: 朱刚 日期: 2010.10.22



备注 见附页

附页:

变更项目	变更前	变更后
1.标准换版	GB13539.1-2002, GB/T13539.2-2002	GB/T13539.2-2008
2.分断电流变更	20kA	50kA
3.制造商变更	福建精选硅矿厂	福建精选硅砂厂
原证书编号	2005010308143958	
原测试报告编号	C-040-04C415-S	
原检测单位	苏州高新技术产业开发区电器检测所	